


〉 超級馬力簡易安裝示意圖




· 如圖將超級馬力的正極O型環線(紅)、正確接好電瓶正極。




· 正確安裝限流電阻後，紅燈會亮起，表示超級馬力正在充電，紅燈熄滅表示充電完成。

※充電時限流電阻會產生高溫，請注意不可以直接觸摸，以免燙傷



· 將超級馬力的負極O型環線(黑)接上限流電阻的電容端。



· 紅燈熄滅後，即可將限流電阻拆下，拆下時請注意高溫避免燙傷



· 將限流電阻負極端的另一夾子，接上電瓶的負極端



· 將負極O型線鎖上電瓶，即安裝完成